
SANXIANG YIBU DIANDONGJI

○ 朱茂勋 编著

三個异选电动机

绕组嵌接线实用图集



RAOZU QIANJIEXIAN SHIYONG TUJI

上海科学技术出版社



责任编辑 王磊 楼玲玲 封面设计 戚永昌



朱茂勋 1933年生于江苏省靖江市,1959年毕业于上海电机技术高等专科学校(原上海电机制造学校)电机制造专业,现任江苏环球特种电机公司、江阴凯澄电机制造公司、靖江星恒特种电机公司等单位技术顾问工程师,并曾任电机质量监督华东组秘书长。长期从事电机设计质量管理和工艺编制工作,多次被评为上海市、靖江市科技先进工作者,并且还获得上海市先进工作者奖章一枚。2000年后设计的电子工业专用的60000~80000个min数控钻床、数控铣床、电主轴等在全国产销、质量名列第二。设计的Y2Y2Y3单双层混合绕组电机顺利地解决了变频电机的电磁共振问题,且提高了电机效率,降低了电机温升,并节省了大量的成本物资——铜。



上架建议: 电器电工



J. VW. WWW PWEN CC

三相异步电动机绕组嵌接线 实用图集

朱茂勋 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目(СІР)数据

三相异步电动机绕组嵌接线实用图集/朱茂勋编著. 上海:上海科学技术出版社,2009.2 ISBN 978-7-5323-9656-6/TM·176

I.三… II.朱… III.异步电动机 - 绕组 - 嵌接 - 图集 IV.TM343.031-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 174124号

上海世纪出版股份有限公司 上海科学技术出版社 (上海钦州南路71号 邮政编码200235) 新华书店上海发行所经销 常熟市文化印刷有限公司印刷 开本889×1194 1/32 印张:4.125 字数:86千字

2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷 -

印数: 1-4250 定价: 18.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

内容提要

本图册主要介绍了Y1、Y2、Y3和YD、YDT系列三相异步电动机产品常用的绕组嵌接线图及方式。其中第一章对本书涉及的嵌接线图相关表述方法作了说明,第二章至第八章则是不同类型的嵌接线图。这些图总计118幅,包括YY2Y3系列单层2、4、6、8、10、12、16、24极嵌接线图35幅。YY2Y3低谐波短矩双层同心式2、4、6、8极嵌接线图16幅,YY2Y3双电压单层、双层的2、4、6、8极嵌接线图15幅,YY2Y3单双层混合绕组2、4、6、8极嵌接线图13幅,YD2/4、4/6、6/8、6/12变极变速嵌接线图18幅,YDT2/4、4/6、4/8、6/8的风机、水泵专用系列嵌接线图14幅,YG变频高速电机嵌接线图7幅。

全书所采用的绘图方法是作者多年来在生产实践中总结出来的一种创新成果,有其独特性和探索性,且在实际生产中已被证明是一种简洁明了、通俗易懂的图示方法;所汇集的图集包含了常用的绕组嵌接线图,对于从事嵌接线操作的工作人员、相关专业院校师生以及科研设计人员都具有实际使用价值。

前 言

《三相异步电动机绕组嵌接线实用图集》是笔者 15 年来在生产实践和设计指导的过程中逐步探索创新而成。它们在之后的实际使用中得到了很好的反响。

这些嵌接线图与各种传统的电气图、嵌接线图(如圆形、展开形等 嵌接线图)相比有如下几个特点:

- 1. 设计者只要有一支笔、一张白纸,不用借助任何制图工具,即可很方便地将嵌接图设计出来。
- 2. 嵌接线图简洁明了地反映了相关信息,包括:三相引出线头尾、相数、嵌线跨距、嵌线顺序、并联支路数、极数、过桥连接线、绕线联数等,读者看后一目了然。
 - 3. 对电机嵌接线初学者,它们易懂易学,实用且不复杂。
- 4. 它不仅适合电机修理者作为学习参考,是电机修理者的良师益友,也适合电机制造厂家作技术参数指导书使用。

因编者水平有限,疏漏及不足之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

目 录

| 第一 | 草二 | 二相异 | 步 电初 | 机统组 | 和空ジ | 人用 飲 | 安线图 | 你还… | •••••• | | 1 |
|----|-------|------------|--------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--------|---|-------------|----|
| 第 | 一节 | 绕组 | 的线端 | 标志… | ••••• | • • • • • • • • | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 1 |
| 第 | 二节 | 4极 | 48 槽低 | 话谐波线 | 豆矩双 | 层同心 | 式绕组 | (a=2) | 2) | | |
| | | 嵌接 | 线图的 | 说明… | ••••• | • • • • • • • • | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 第二 | 章 | /1,Y2 | 、Y3 单 | 双层绕 | 组 2、4 | ,6,8,1 | 10,12, | 16,24 | 极 | | |
| | + | 於接线 | 图 | •••• | • • • • • • • | • • • • • • • • | ••••• | | ••••• | ••••• | 4 |
| | [1] 2 | 极 18 | 槽单层 | 交叉式 | 兌绕组(| (a=1) | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 4 |
| | [2] 2 | 极 24 | 槽单层 | 同心由 | 兌绕组(| (a=1) | ••••• | ••••• | ••••• | • • • • • • | 4 |
| | [3] 2 | 极 30 | 槽单层 | 同心主 | 弋绕组(| (a=1) | •••• | ••••• | • | ••••• | 5 |
| | [4] 2 | 极 36 | 槽双层 | 叠式结 | 克组(a= | =1) • | ••••• | ••••• | ••••• | • • • • • • | 6 |
| | [5] 2 | 极 36 | 槽双层 | 叠式结 | 尧组(a= | =2) | ••••• | ••••• | •••••• | • • • • • • | 7 |
| | [6] 2 | 极 42 | 槽双层 | 叠式结 | 尧组(a= | =2) | ••••• | ••••• | •••••• | • • • • • • | 8 |
| | [7] 2 | 极 48 | 槽双层 | 叠式结 | 尧组(a= | =2,匝 | 数为偶 | 数) • | •••••• | • • • • • • | 9 |
| | | | | | | | | | =2,匝 | | |
| | 書 | 数时 | 匝数分 | 配)… | ••••• | • • • • • • • • | ••••• | •••••• | •••••• | •••• | 10 |
| | [9] 4 | 极 24 | 槽单层 | 链式线 | 尧组(a= | =1) •• | ••••• | ••••• | •••••• | •••• | 11 |
| | [10] | 4 极 3 | 6槽单 | 层交叉 | 式绕组 | (a=1) |) | ••••• | ••••• | •••• | 12 |
| | [11] | 4 极 3 | 6槽单 | 层交叉 | 式绕组 | (a=2) |) | ••••• | •••••• | •••• | 13 |
| | [12] | 4极4 | 8槽双 | 层叠式 | 绕组(| a=2) | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 14 |
| | [13] | 4极4 | 8槽双 | 层叠式 | 绕组(| a = 4) | | ••••• | ••••• | •••• | 15 |
| ٠ | [14] | 4极6 | 0 槽双 | 层叠式 | 绕组(| a=4) | ••••• | •••••• | • • • • • •, • • • | ••••• | 16 |
| | [15] | 4极7 | 2 槽双. | 层叠式 | 绕组(| a=4, | 重数为 | 偶数) | ••••• | ••••• | 17 |
| | [16] | 4极7 | 2 槽双 | 层叠式 | 绕组(| a=4, | 巨数为 | 奇数时 | • | | |
| | | 匝数分 | 分配) · | ••••• | ••••• | •••• | • • • • • • • | ****** | ••••• | ••••• | 18 |
| | [17] | 6极3 | 6槽单 | 层链式 | 绕组(| a=1) | ••••• | ****** | | ••••• | 19 |
| | | | | | | | | | | | |

2 三相异步电动机绕组嵌接线实用图集

| | | 00 |
|---------------------------|---------------------------------------|------|
| [18] 6 极 54 槽双层叠式绕组(a=2) | •••••• | |
| [19] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=2) | ••••• | |
| [20] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=3) | ••••• | 22 |
| [21] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=6) | •••••• | 23 |
| [22] 8 极 36 槽单层庶极绕组(a=1) | •••••• | 24 |
| [23] 8 极 48 槽单层链式绕组(a=1) | ••••• | 25 |
| [24] 8 极 54 槽双层叠式绕组(a=2) | •••••• | |
| [25] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=2) | ••••• | 27 |
| [26] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=4) | ••••• | 28 |
| [27] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=8) | •••••• | 29 |
| [28] 10 极 48 槽双层叠式绕组(a=1) | ••••••••• | |
| [29] 10 极 54 槽双层叠式绕组(a=1) | | 31 |
| [30] 10 极 60 槽双层叠式绕组(a=1) | •••• | 32 |
| [31] 10 极 90 槽双层叠式绕组(a=5) | ••••••• | 33 |
| [32] 10 极 90 槽双层叠式绕组(a=10 |) | 34 |
| [33] 12 极 36 槽单层庶极绕组(a=1) | •••••• | 35 |
| [34] 16 极 48 槽单层庶极绕组(a=1) | | 36 |
| [35] 24 极 72 槽单层庶极绕组(a=1) | •••••• | • 37 |
| | | |
| 第三章 Y1、Y2、Y3 低谐波短矩双层同心 | 式绕组 2、4、6、8 极 | |
| *嵌接线图 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • 38 |
| [36] 2 极 18 槽双层同心式绕组(a=1 | l) | • 38 |
| [37] 2 极 24 槽双层同心式绕组(a=) | 1) | • 38 |
| [38] 2 极 30 槽双层同心式绕组(a=: | | • 39 |
| [39] 2 极 36 槽双层同心式绕组(a=2 | 2) | • 40 |
| [40] 4 极 36 槽双层同心式绕组(a=) | 1) | • 41 |
| [41] 4 极 48 槽双层同心式绕组(a=2 | 2) | • 42 |
| [42] 4 极 48 槽双层同心式绕组(a= | | • 43 |
| [43] 4 极 60 槽双层同心式绕组(a=- | | • 44 |
| [44] 4 极 72 槽双层同心式绕组(a= | | • 45 |
| [45] 6 极 54 槽双层同心式绕组(a= | | • 46 |
| | | |

| • | L 46] | 6 | 极 | 54 | 槽 | 双层 | 長同 | 心 | 式 | 绕: | 组 | (a: | =3 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | •••• | • • • • | •••• | •• | 47 |
|----|--------------|------------|-----|------------|-----------|----|-----|-----|-----|------------|-----|---------|------|-------|---------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|----|------------|
| | [47] | 6 | 极 | 72 | 槽 | 双层 | 民同 | 公 | 式 | 绕 | 组 | (a: | =3 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •• | 48 |
| | [48] | 6 | 极 | 72 | 槽 | 双点 | 县同 | 心 | 式 | 绕 | 组 | (a= | =6 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | ••• | • • • • | •••• | •• | 49 |
| | [49] | 8 | 极 | 72 | 槽 | 双点 | 层同 | 心 | 式 | 绕 | 组 | (a: | =2 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | ••• | •••• | •••• | •• | 50 |
| | [50] | 8 | 极 | 72 | 槽 | 双层 | 层同 | 心 | 式 | 绕 | 组 | (a: | =4 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | ••• | •••• | •••• | •• | 51 |
| | [51] | 8 | 极 | 72 | 槽 | 双点 | 层同 | 公 | 式 | 绕 | 组 | (a: | =8 |) | ••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •••• | •• | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | ٠ |
| 第四 | 章 | Y 1 | ,Y | 2 , | Y3 | 双 | 电压 | 单 | 双 | 层 | 绕 | 组 | 2, | 4,0 | 5,8 | 极 | 嵌 | 接纸 | 浅图 | | •••• | •• | 53 |
| | [52] | 办 | 电 | 压 | 外音 | 部接 | 线 | 图 | ••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | • • • | ••• | •••• | •• | 53 |
| | [53] | 2 | 极 | 24 | 槽 | 单点 | 层同 | is. | 式 | 绕 | 组 | • | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | • • • • | ••• | •••• | •• | 53 |
| | [54] | 2 | 极 | 30 | 槽 | 双点 | 层叠 | 式 | 绕 | 组 | • | •••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | • • • • | •• | 54 |
| | [55] | 2 | 极 | 36 | 槽 | 双点 | 层叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | • • • | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | • • • • | •• | 55 |
| | [56] | 2 | 极 | 42 | 槽 | 双点 | 层叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •••• | ••• | ••• | • • • • | •• | 56 |
| | [57] | 2 | 极 | 48 | 槽 | 双点 | 丟叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •••• | ••• | ••• | • • • • | •• | 5 7 |
| | [58] | 4 | 极 | 24 | 槽 | 单点 | 层链 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | | ••• | • • • • • | •• | 58 |
| | [59] | 4 | 极 | 36 | 槽 | 单点 | 层交 | 叉 | 式 | 绕 | 组 | • | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • • | •• | 59 |
| | [60] | 4 | 极 | 48 | 槽 | 双人 | 芸叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | • • • • | • • • • • | •• | 6 0 |
| | [61] | 4 | 极 | 60 | 槽 | 双点 | 芸叠 | 式 | 绕 | 组 | | • • • • | ••• | •••• | •••• | •••• | ••• | •••• | ••• | • • • • | • • • • • | •• | 61 |
| | [62] | 4 | 极 | 72 | 槽 | 双点 | 芸叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • • | •• | 62 |
| | [63] | 6 | 极 | 36 | 槽 | 单点 | 层链 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | •••• | • • • • | ••• | ••• | •••• | •••• | • • • | • • • • • | •• | 63 |
| | [64] | 6 | 极 | 54 | 槽 | 双人 | 芸叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | ••• | •••• | •••• | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • • | •• | 64 |
| | [65] | 6 | 极 | 72 | 槽 | 双人 | 层叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • | •• | 65 |
| | [66] | 8 | 极 | 48 | 槽 | 单人 | 层链 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | •••• | •••• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • | •• | 66 |
| | [67] | 8 | 极 | 72 | 槽 | 双人 | 芸叠 | 式 | 绕 | 组 | | •••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • | •••• | •••• | ••• | • • • • • | •• | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第五 | 章 | Y! | 1,3 | 72, | Y3 | 单 | 双层 | 浸润 | 合 | 绕 | 维 | 2. | 4, | 6, | 8 极 | 嵌 | 接 | 线 | 冬 | •• | • • • • • | •• | 68 |
| | [68] | 2 | 极 | 18 | 槽 | 绕组 | 组(] | : | 2 | : 1 | ,a | ;= | 1) | •• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | •••• | •• | 68 |
| | [69] | 2 | 极 | 24 | 槽 | 绕组 | 组(2 | 2: | 2 | 2 | ,a | = | 1) | •• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • • | •• | 68 |
| | [70] | 2 | 极 | 30 | 槽 | 绕组 | 组(3 | 3 : | 2 | : 3 | ,a | := | 1) | •• | •••• | ••• | ••• | • • • • | •••• | ••• | • • • • | •• | 69 |
| | [71] | 2 | 极 | 36 | 槽 | 绕组 | 组(2 | 2: | 4 | : 2 | , a | = | 1) | •• | •••• | ••• | ••• | •••• | •••• | ••• | • • • • • | ** | 70 |
| | 「72 | 2 | 极 | 36 | 槽 | 绕纸 | 组(2 | 2: | 4 | 2 | ,a | = | 2) | •• | •••• | ••• | ••• | • • • • | • • • • | ••• | • • • • • | •• | 7,1 |

4 三相异步电动机绕组嵌接线实用图集

| | [73] 2 极 42 槽绕组(3:4:3,a=2) | 72 |
|----|---|------------|
| | [74] 4 极 36 槽绕组(1:2:1,a=1) ···································· | 73 |
| | [75] 4 极 48 槽绕组(2:2:2,a=2) ···································· | 74 |
| | [76] 4 极 48 槽绕组(2:2:2,a=4) | 7 5 |
| | [77] 4 极 60 槽绕组(3:2:3,a=4) | 76 |
| | [78] 6 极 54 槽绕组(1:2:1,a=3) ···································· | 77 |
| | [79] 6 极 72 槽绕组(2:2:2,a=3) | 78 |
| | [80] 8 极 72 槽绕组(1:2:1,a=4) | 79 |
| | | |
| 第六 | 章 YD 2/4、4/6、4/8、6/8、6/12 极嵌接线图 | 80 |
| | [81] YD 外部接线图 ···································· | 80 |
| | [82] 2/4 极 24 槽双层叠式绕组 ···································· | 80 |
| | [83] 2/4 极 36 槽双层叠式绕组 | 81 |
| | [84] 2/4 极 48 槽双层叠式绕组 | 82 |
| | [85] 48 槽 YD225M - 2/4,45/37kW 绕组 ··································· | 83 |
| | [86] 4/6 极 36 槽双层叠式绕组 | 84 |
| | [87] 4/6 极 72 槽双层叠式绕组 | 85 |
| | [88] 72 槽 YD280M-4/6,72/55kW 绕组(奇数匝数分配) … | 86 |
| | [89] 4/8 极 36 槽双层叠式绕组 | 87 |
| | [90] 4/8 极 60 槽双层叠式绕组 | 88 |
| | [91] 4/8 极 72 槽双层叠式绕组 | 89 |
| | [92] 6/8 极 36 槽 YD160L - 6/8,8/6kW 绕组 ··································· | 90 |
| | [93] 6/8 极 54 槽双层叠式绕组 | 91 |
| | [94] 6/8 极 72 槽双层叠式绕组 | 92 |
| | [95] 6/12 极 36 槽双层叠式绕组 | 93 |
| | [96] 6/12 极 54 槽双层叠式绕组 | 94 |
| | [97] 6/12 极 72 槽双层叠式绕组 | 95 |
| | [98] 换相法 4/6.极 36 槽双层叠式绕组(4Y/3Y) ···································· | 96 |
| | [99] 换相法 4/6 极 72 槽双层叠式绕组(4Y/3Y) ···································· | 97 |
| | | |

第七章 YDT 2/4、4/6、4/8、6/8 极嵌接线图 ······ 98

| [100] 2/4 极 18 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······ 98 |
|--|
| [101] 2/4 极 24 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······ 99 |
| [102] 2/4 极 30 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······· 100 |
| [103] 2/4 极 36 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······· 101 |
| [104] 4/6 极 36 槽双层叠式绕组(3Y/3Y+Y)··············· 102 |
| [105] 4/6 极 72 槽双层叠式绕组(3Y/3Y+Y)··············· 103 |
| [106] 4/8 极 24 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······· 104 |
| [107] 4/8 极 36 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······· 105 |
| [108] 4/8 极 48 槽双层叠式绕组(2Y/Y) ······ 106 |
| [109] 4/8 极 48 槽双层叠式绕组(4Y/2Y) ······· 107 |
| [110] 4/8 极 60 槽双层叠式绕组(4Y/2Y) ······· 108 |
| [111] 4/8 极 72 槽双层叠式绕组(4Y/2Y) ······· 109 |
| [112] 6/8 极 36 槽双层叠式绕组(3Y/3Y+Y)············· 110 |
| [113] 6/8 极 72 槽 YDT280S-6/8 37/18.5kW 双层叠式 |
| 绕组(3Y/3Y+Y) ··································· |
| _ |
| 第八章 YG 变频高速电机嵌接线图 112 |
| [114] 2 极 12 槽双层绕组(Y接法,a=1) ················ 112 |
| [115] 2 极 18 槽双层绕组 (Y接法,a=1) ················· 112 |
| [116] 2 极 18 槽双层绕组 (Y接法,a=2) ················· 113 |
| [117] 2 极 24 槽双层绕组 (Y接法,a=1) ················ 114 |
| [118] 2 极 30 槽双层绕组 (Y接法,a=2) ················· 115 |
| [119] 4 极 36 槽单双层绕组 (Y接法,a=1) ·············· 116 |
| [120] 6 极 36 槽双层绕组 (Y接法,a=1) ················· 117 |
| |
| |

e

第一章 三相异步电动机绕组新型实用 嵌接线图概述

第一节 绕组的线端标志


根据统一设计规定线端标志。

U1 表示为 A 相头, U2 表示为 A 相尾。

V1 表示为 B 相头, V2 表示为 B 相尾。


W1表示为C相头,W2表示为C相尾。


第二节 4极48槽低谐波短矩双层同心式绕组(a=2) 嵌接线图的说明





(a)

图 1-1











- (1) 图中的数字 1~48 代表定子铁心有 48 个槽。
- (2) 如图 1-1b 所示,1-12,2-11,3-10,4-9 之间的粗线表示 嵌线跨距,四同心,其间的细线为 1-2 槽,2-3 槽,3-4 槽的线圈 连线。
 - (3) 见图 1-1c。
 - (4) 见图 1-1d。
- (5) 如图 1-1e 所示,当并联支路为 4 时(a=4)每台电机有 12 组 (联)线圈。
- (6) 如图 1-1f 所示,当并联支路为 2 时(a=2),每台电机有 6 组 线圈,其中在绕线时过桥线部分要套绝缘套管。

第二章 Y1、Y2、Y3 单双层绕组 2、4、6、8、10、12、16、24 极嵌接线图


[1] 2 极 18 槽单层交叉式绕组(a=1)





[2] 2 极 24 槽单层同心式绕组(a=1)



[3] 2 极 30 槽单层同心式绕组(a=1)








Ow₂ ₩ O_{V2} [5] 2 极 36 槽双层叠式绕组(a=2) ~₹


OW2 O W1 44€ **W** O V2 ∞ [6] 2 极 42 槽双层叠式绕组(a=2) Out





ιΩ $[8] ext{ Y315S-2 110kW, 2 极 48 槽双层叠式绕组 } (a=2, 匝数为奇数时匝数分配)$ 10 11 W2 O W1 ĽΩ ĽΩ 网 O VI 0 72 വ က O nz Ŋ Ŋ

[9] 4 极 24 槽单层链式绕组(a=1)



[10] 4 极 36 槽单层交叉式绕组(a=1)




图 2-10

[11] 4 极 36 槽单层交叉式绕组(a=2)






图 2-11








图 2-12

[13] 4 极 48 槽双层叠式绕组(a=4)




图 2-13

[14] 4 极 60 槽双层叠式绕组(a=4)







图 2-14




 Θ



W



[17] 6 极 36 槽单层链式绕组(a=1)



[18] 6 极 54 槽双层叠式绕组(a=2)




图 2-18

[19] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=2)




图 2-19

[20] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=3)




图 2-20

[21] 6 极 72 槽双层叠式绕组(a=6)




图 2-21

24 三相异步电动机绕组嵌接线实用图集

[22] 8 极 36 槽单层庶极绕组(a=1)




图 2-22

[23] 8 极 48 槽单层链式绕组(a=1)





图 2-23

[24] 8 极 54 槽双层叠式绕组(a=2)



[25] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=2)




图 2-25

[26] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=4)




图 2-26

[27] 8 极 72 槽双层叠式绕组(a=8)






图 2-27


[28] 10 极 48 槽双层叠式绕组(a=1)




[29] 10 极 54 槽双层叠式绕组(a=1)



[30] 10 极 60 槽双层叠式绕组(a=1)



[31] 10 极 90 槽双层叠式绕组(a=5)



[32] 10 极 90 槽双层叠式绕组(a=10)




图 2-32

[33] 12 极 36 槽单层庶极绕组(a=1)






图 2-33

[34] 16 极 48 槽单层庶极绕组(a=1)




[35] 24 极 72 槽单层庶极绕组(a=1)



第三章 Y1、Y2、Y3 低谐波短矩双层同心式 绕组 2、4、6、8 极嵌接线图

[36] 2 极 18 槽双层同心式绕组(a=1)



[37] 2 极 24 槽双层同心式绕组(a=1)









图 3-2























8,







[45] 6 极 54 槽双层同心式绕组(a=2)




图 3-10

[46] 6 极 54 槽双层同心式绕组(a=3)




图 3-11

[47] 6 极 72 槽双层同心式绕组(a=3)





图 3-12

[48] 6 极 72 槽双层同心式绕组(a=6)



[49] 8 极 72 槽双层同心式绕组(a=2)




图 3-14

[50] 8 极 72 槽双层同心式绕组(a=4)






图 3-15

[51] 8 极 72 槽双层同心式绕组(a=8)





第四章 Y1、Y2、Y3 双电压单双层 绕组 2、4、6、8 极嵌接线图





(a) 高压线 Y 接(例 440V); (b) 低电压 Y 接(例 220V)


[53] 2 极 24 槽单层同心式绕组















[58] 4 极 24 槽单层链式绕组






[59] 4 极 36 槽单层交叉式绕组





[60] 4 极 48 槽双层叠式绕组







图 4-9

[61] 4 极 60 槽双层叠式绕组







图 4-10

[62] 4 极 72 槽双层叠式绕组









图 4-11

[63] 6 极 36 槽单层链式绕组






[64] 6 极 54 槽双层叠式绕组



[65] 6 极 72 槽双层叠式绕组








图 4-14

[66] 8 极 48 槽单层链式绕组



[67] 8 极 72 槽双层叠式绕组




图

4-16

第五章 Y1、Y2、Y3 单双层混合绕组 2、4、6、8 极嵌接线图

[68] 2 极 18 槽绕组(1:2:1,a=1)



[69] 2 极 24 槽绕组(2:2:2,a=1)






图 5-2

₩/


W2 O W1 ₩ O v2 [71] 2 极 36 槽绕组(2:4:2,a=1)







多-2 極

[74] 4 极 36 槽绕组(1:2:1,a=1)






[75] 4 极 48 槽绕组(2:2:2,a=2)



[76] 4 极 48 槽绕组(2:2:2,a=4)



[78] 6 极 54 槽绕组(1:2:1,a=3)




图 5-11

[79] 6 极 72 槽绕组(2:2:2,a=3)






图 5-12

[80] 8 极 72 槽绕组(1:2:1,a=4)



第六章 YD 2/4、4/6、4/8、6/8、6/12 极嵌接线图

[81] YD 外部接线图



(a) 高电压 2 Y 接; (b) 低电压接

[82] 2/4 极 24 槽双层叠式绕组




图 6-2

图 6-3








图 6-4




6-5









[90] 4/8 极 60 槽双层叠式绕组




图 6-10

[91] 4/8 极 72 槽双层叠式绕组




图 6-11

[92] 6/8 极 36 槽 YD160L - 6/8,8/6kW 绕组




图 6-12

[93] 6/8 极 54 槽双层叠式绕组




图 6-13

[94] 6/8 极 72 槽双层叠式绕组




图 6-14

[95] 6/12 极 36 槽双层叠式绕组




图 6-15

[96] 6/12 极 54 槽双层叠式绕组




图 6-16

[97] 6/12 极 72 槽双层叠式绕组






图 6-17





第七章 YDT 2/4、4/6、4/8、6/8 极嵌接线图

[100] 2/4 极 18 槽双层叠式绕组(2Y/Y)





图 7-1

[101] 2/4 极 24 槽双层叠式绕组(2Y/Y)







图 7-2

[102] 2/4 极 30 槽双层叠式绕组(2Y/Y)







图 7-3

[103] 2/4 极 36 槽双层叠式绕组(2Y/Y)






图 7-4






图 7-5




9-1 函


[106] 4/8 极 24 槽双层叠式绕组(2Y/Y)



[107] 4/8 极 36 槽双层叠式绕组(2Y/Y)



[108] 4/8 极 48 槽双层叠式绕组(2Y/Y)



外部接线图





图 7-9

[109] 4/8 极 48 槽双层叠式绕组(4Y/2Y)



外部接线图





图 7-10

[110] 4/8 极 60 槽双层叠式绕组(4Y/2Y)



外部接线图




图 7-11

[111] 4/8 极 72 槽双层叠式绕组(4Y/2Y)





图 7-12







图 7-14


第八章 YG 变频高速电机嵌接线图


[114] 2 极 12 槽双层绕组 (Y接法,a=1)





8 - 1

[115] 2 极 18 槽双层绕组 (Y接法,a=1)









[118] 2 极 30 槽双层绕组 (Y接法,a=2)

[119] 4 极 36 槽单双层绕组 (Y接法,a=1)




图 8-6

[120] 6 极 36 槽双层绕组 (Y接法,a=1)

